

# GARAGEM DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO AV. JOÃO PAULO XXI

Inspeção Estrutural . Structural Inspection . Inspection Structurale



Cliente . Cliente . Client

Administração do condomínio

Local . Local . Emplacement

Braga

Data . Date . Date

2009

Descrição . Description . Description

Inspeção Estrutural

Trabalhos Realizados . Work . Travail Effectué

Inspeção visual e registo fotográfico de fissuras nos elementos estruturais e alvenarias

Deteção da armadura transversal das vigas nas zonas fissuradas com um pacómetro

Medição da profundidade de carbonatação do betão | Colocação de pontos de referência para a monitorização da abertura das fendas estruturais