

# COMPLEXO ESCOLAR ANTÓNIO JOSÉ D'ÁVILA

Inspeção Estrutural . Structural Inspection . Inspection Structurale



Cliente . Cliente . Client

PMP Arquitectos

Local . Local . Emplacement

Horta | Açores

Data . Date . Date

2010

Descrição . Description . Description

Edifícios Inspeccionados: Ginásio, Alpendre e Alpendre Coberto

Trabalhos Realizados . Work . Travail Effectué

Levantamento dimensional dos elementos estruturais | Inspeção e levantamento de anomalias | Detecção de armaduras com pacómetro | Avaliação da resistência à compressão do betão com Esclerómetro | Extração e ensaio de tarolos de betão | Extração de armaduras Ensaio de tração de armaduras em laboratório | Sondagem a paredes por remoção do revestimento