

ESCOLA DE SEVÊR DO VOUGA

Inspeção Estrutural . Structural Inspection . Inspection Structurale



Cliente . Cliente . Client

Departamento de Engenharia Civil da FCTUC

Local . Local . Emplacement

Sevêr do Vouga

Data . Date . Date

2010

Descrição . Description . Description

Inspeção Estrutural

Trabalhos Realizados . Work . Travail Effectué

Levantamento de anomalias existentes | Detecção de armaduras com pacómetro | Avaliação de resistência à compressão do betão com esclerómetro | Extração e ensaio de tarolos de betão à compressão em laboratório | Medição da profundidade da carbonatação do betão Exposição e registo de armaduras existentes