

BAIRRO DO ZAMBUJAL

Inspeção Estrutural . Structural Inspection . Inspection Structurale



Cliente . Cliente . Client

Mech - Engenheiros Associados, Lda

Local . Local . Emplacement

Alfragide

Data . Date . Date

2010

Descrição . Description . Description

Inspeção Estrutural

Trabalhos Realizados . Work . Travail Effectué

Medição das espessuras de recobrimentos com pacómetro | Determinação das profundidades de carbonatação do betão | Exposição das armaduras por remoção dos recobrimentos