

# ESCOLA PROFESSOR HERCULANO DE CARVALHO

Inspeção Estrutural . Structural Inspection . Inspection Structurale



Cliente . Cliente . Client

MRG, S.A.

Local . Local . Emplacement

Lisboa

Data . Date . Date

2009

Descrição . Description . Description

**Inspeção Estrutural**

Trabalhos Realizados . Work . Travail Effectué

Levantamento de anomalias existentes | Detecção de armaduras com pacómetro | Avaliação de resistência à compressão do betão com esclerómetro | Extração e ensaio de tarolos de betão à compressão em laboratório | Medição da profundidade da carbonatação do betão Exposição e registo de armaduras existentes | Extração de armaduras | Ensaio de tração de armaduras em laboratório | Inspeção a fundação